

高耐久樹脂ワックス

APEX
NOVA II

アペックスノバII


Taf
BOX



1. 耐摩耗性を強化、高い光沢持続性を実現

●高密度架橋（EMB構造）ポリマーに、**スクラッチプロテクター PA45** を配合することでワックスの摩耗や**ヒールマーク**をブロック、NOVA IIの**高い光沢質感**を長期間持続させる**強靱な塗膜**を形成します。

●塗膜イメージ図




砂の落下による光沢落差 ■テスト後の光沢度 ■摩耗による光沢落差



※ホモジニアスタイルに各々ワックスを3回塗布したテストピースに砂を落させた時の光沢落差を比較しました。
耐摩耗性は光沢落差が小さいほど良好です。

2. 緻密な粒子・滑らかな光沢


●ポリマー粒子が細かくバラツキも少ないので緻密に配列され、**乱反射の少ない滑らかな光沢**が得られます。また、粒子が密に接するため他のワックスともなじみがよく**相性の悪さによる艶ぼけなどを起こしにくい**です。



3. スムーズ乾燥

●乾燥性の良い造膜助剤の配合により塗膜が**スムーズに乾燥**します。

(分) 乾燥時間 (温度25℃、湿度52%、塗布量15ml/m²)



■用 途

コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
- 後使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みください。

環境配慮

●環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質（65 物質）」を使用しておりません。

●PRTR 非該当

●シックハウス・シックスクール配慮

シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分（ホルムアルデヒドなど13 物質）については、これらを原料として使用していません。

ご寿命は：



URL <http://www.penguinwax.co.jp>

ペンギンワックス株式会社

本社工場 大阪市東成区東中本3-10-14(〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
高松営業所 高松市観音町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2014年12月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

PRINTED WITH
SOY INK
14・11・BP・10・V1