

クリスタルクリアー25は透き通るような透明感を持ちながら、クリアーで鮮やかな光沢を実現した樹脂ワックスです。高い洗浄性で、洗浄作業時の汚れ落ちが良く、25%の高濃度でも、抜群の塗りやすさです。

1 透き通る質感にクリアーな光沢が映えます! フロアーが色鮮やかに仕上がります

	クリスタル クリアー25	ディメンション EX	弊社高濃度 樹脂ワックス
不揮発分	25%	25%	24%
Yellowness	0.011	0.025	0.052

※Yellownessは数値が小さいほど、黄色味が少ないことを表しています。

透明感が高く膜厚が薄い場合



色味が少ないと存在感があまりなく、塗膜がそのまま薄く見える。

◎透明感が高く膜厚が厚い場合




クリアーで膜厚感もあり、色鮮やかさに優れる。

クリスタルクリアー25はYellownessの値が一般ワックスの1/5と抜群の透明感です。さらに高濃度25%で膜厚あり、まるで透明で厚いガラスのようなクリアーで鮮やかな光沢質感を実現しました。

クリスタルクリアー25は色柄が鮮やかに仕上がります

2 高洗浄性塗膜は、洗浄作業時に汚れ落ちが良く、作業効率が上がります!

洗浄率(汚れ落ちの割合)比較



クリスタルクリアー25はディメンションシリーズの技術を導入、一般的な樹脂ワックスに比べて洗浄による汚れの残り具合が約1/3と洗浄性に優れるため、汚れの堆積を軽減できます。

塗膜に汚れを抱き込むことが少なく、表面洗浄の作業効率UPやハフリ作業周期の延長も可能です。

クリスタルクリアー25(ポリマーイメージ図)



3 高濃度25%でも塗りやすさ抜群です




粘度4mPa・s以下はモップさばきの軽さの目安です。濃度25%のクリスタルクリアー25の粘度は驚きの作業性を実現しました。

4 硬質な塗膜は耐摩耗性に優れています

砂の落下による光沢落差

■テスト後の光沢度
■摩耗による光沢落差

耐摩耗性は光沢落差が小さいほど良好です。



■用 途

コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みください。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>

ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東本3-10-14(〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東本3-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509)5030 FAX082(509)5031
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は：



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2019年6月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

環境配慮

●環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質」を使用しておりません。

●PRTA非該当

●シックハウス・シックスクール配慮

シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど)については、これらを原料として使用していません。